

Golf

Informationen

Fahrzeugschein: [hier](#)

Reifen




Kühlmittel für Golf



Protokoll Golf

Datum	Notiz
2019-05-05	Kühlmittel nachgefüllt

2019-08-02	<p>Scheibenwischer defekt Scheibenwischer beim Orcun in der V</p> 
2020-01-08	<p>Autobatterie Golf Alle Infos hier</p>
2022-01-14	<p>Kühlmittel 1 Nachgefüllt</p>
2022-11-12	<p>Ölwechsel</p>

2022-11-16

Feder vorne link gebrochen

Kosten neue Feder: 129 €



Ausgaben

Siehe MoneyMoney Kategorie: Mobilität / Auto

Revision #1

Created 21 March 2023 10:32:07 by Hermann

Updated 21 March 2023 10:34:00 by Hermann